



PDGN UK Дюбель-гвоздь потайной бортик дюбеля



материал дюбеля: нейлон
гвоздь: армированный стекловолокном нейлон



PDGN LK Дюбель-гвоздь цилиндрический бортик дюбеля



материал дюбеля: нейлон
гвоздь: армированный стекловолокном нейлон





ПРИМЕНЕНИЕ



обрешетка,
электромонтаж,
настилы, причалы,
изоляционные
материалы



металлокаркас,
наличники,
плинтусы,
электромонтаж,
мелкие крепления

Крепежный элемент для легких креплений в твердых основаниях: бетон, кирпич или натуральный камень.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рекомендуемые нагрузки
на вырыв
бетон C20/25 (М 350)

ТИП	L	d ₀	t _{fix}	h ₁	h _{nom}	
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
5x30 UK, LK	30	5	5	35	25	30
5x40 UK, LK	40	5	10	50	30	30
5x50 UK, LK	50	5	20	60	30	30
6x40 UK, LK	40	6	10	50	30	50
6x60 UK, LK	60	6	30	70	30	50
6x80 UK, LK	80	6	50	90	30	50
8x60 UK, LK	60	8	20	70	40	80
8x80 UK, LK	80	8	40	90	40	80
8x100 UK, LK	100	8	60	110	40	80

L - длина дюбеля

d₀ - диаметр сверла

t_{fix} - max. толщина приклепываемого материала

h₁ - min. глубина сверления (вместе с t_{fix})


h_{nom} - min. глубина установки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый сквозной монтаж;
- надежное сцепление с материалом основания благодаря фиксирующим блокам на теле дюбеля;
- дюбель-гвоздь не подвержен коррозии;
- несущая способность дюбеля сохраняется в широком диапазоне температур;
- низкая теплопроводность;
- длительный срок службы.

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие сквозь прикрепляемый материал в соответствии с таблицей (d₀, h₁).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие сквозь прикрепляемый материал (h_{nom}) до основания бортика.
4. Забейте гвоздь молотком.



ДЕМОНТАЖ

Выкрутите гвоздь и срежьте борт дюбеля.